


Místa se zvýšeným rizikem výskytu dřevokazných hub,
hmyzu, plísní, zatékáním srážkových vod a porušení
celistvosti střešní krytiny



Pozn.: Ve styku dřevěných prvků krovu s obvodovým nebo
vnitřním zdivem, dochází často ke kondenzaci vlhkosti.
Poté zde vznikají ideální podmínky pro šíření
dřevokazných hub a následně může dojít k degradaci
dřevní hmoty a snížení její únosnosti.

Odpovědná os.: David Gašparík		<div><div>DAGAS</div><div>David Gašparík - DAGAS</div><div>Dvouletky 684</div><div>Libochovice 411 17</div><div>Tel.: 732177302</div><div>e-mail: dagas@email.cz</div><div>IČO: 75418975</div></div>	
Vypracoval: Michal Gašparík			
Kontroloval: David Gašparík			
Kraj: Ústecký	Místo: Těchlovice nad Labem		
Objednatel: Obecní úřad Těchlovice nad Labem 40502, č.p. 37			
Stavba:		Stupeň: STP	Formát: A3
Obecní dům Těchlovice 40502, č.p. 37 p.č. 25, k.ú. Těchlovice nad Labem (765414)		Zak. č.: G1219	Paré č.:
		Datum: 03/2019	
Výkres:		Měřítko:	Příloha:
Řez objektem B - B´		1:50	07
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování je dovoleno pouze po předchozím souhlasu s DAGAS			